

RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO DO CLIENTE

**Empresa:** Cosmos Moçambique, Lda**Endereço:** Av. Martires de Inhaminga, Maputo**Contacto:** +258 82 328 8030**E-mail:** info@cosmoshlds.com**Avaliação:** 5/5**Date:** 24/07/2026**Job:** JOB-2026-00641**ID do Cliente:** 0808

Informação do Cliente

Instalação Visitada: MAP**Av./Rua:** AB**Telefone:** 846990893**Email:** silvajmenezes@gmail.com**Data de Intervenção:** 24/07/2026**Início da Actividade:** —

Informação do Equipamento

Item	Qtd	Tipo de Extintor	Ação
1	1	Extintor 2kg pó	Original
2	1	Extintor 2,5kg pó	Alterado

Km Inicial: —**Km Final:** 15000**Próxima visita:** 15/01/2027

Descrição da Actividade Realizada

Serviced extinguisher, replaced pin, tested pressure gauge.

Checklist de Confirmação

? Correct extinguisher types were serviced

? Site left in a safe condition

Equipa Técnica

Cliente

A presente Folha de Obra baseia-se nos trabalhos executados e quantidades registadas no local, confirmados por ambas as assinaturas acima.

Gerado via CosmosMobile em 24-07-2026 11:18