

RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO DO CLIENTE

**Empresa:** Cosmos Moçambique, Lda**Endereço:** Av. Martires de Inhaminga, Maputo**Contacto:** +258 82 328 8030**E-mail:** info@cosmoshlds.com**Avaliação:** 4/5**Date:** 24/07/2026**Job:** JOB-2026-00648**ID do Cliente:** 0808

Informação do Cliente

Instalação Visitada: MAP**Av./Rua:** AB**Telefone:** 846990893**Email:** silvajmenezes@gmail.com**Data de Intervenção:** 24/07/2026**Início da Actividade:** 24/07/2026 11:20

Informação do Equipamento

Item	Qtd	Tipo de Extintor	Ação
1	2	Extintor 2kg pó	Original

Km Inicial: 14000**Km Final:** 14050**Próxima visita:** —

Descrição da Actividade Realizada

Full inspection and recharge.

Checklist de Confirmação

? Site left in a safe condition

Equipa Técnica

Cliente

A presente Folha de Obra baseia-se nos trabalhos executados e quantidades registadas no local, confirmados por ambas as assinaturas acima.

Gerado via CosmosMobile em 24-07-2026 11:20